

		CONFIGURATION DE DÉPART	456 HEURES	1000 HEURES				
C A S n°1	Bac acier avec fixation GAF seule							
		C A S n°2	Bac acier avec fixation GAF teintée					
				C A S n°3	Bac acier avec fixation GAF + vis			
						C A S n°4	Bac acier abimé seul	

CONCLUSIONS DU TEST AU BROUILLARD SALIN

De la rouille blanche à partir de 120 heures

Quelques pigments de rouilles rouges à 456 heures sur les GAF (de la rouille blanche sans cloque sur les teintés)

A 1000 heures le phénomène ne s'est pas amplifié.

**Les fixations vieillissent au même rythme que le bac.
Au retrait des fixations le bac n'est pas corrodé, ni sur les traces de marquage, ni autour du trou de la vis.**